Steel-foundry—														
Staff—														
Moulders at 11/6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Average number of staff per period, 11.
,, 10/6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
,, 10/	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
Labourers at 9/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
,, 8/6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
,, 8/3¾	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Average issues per period, 7½ tons.
,, 8/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
,, 6/	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	
Furnacemen at 11/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Total staff ..	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	13	13	
	T. c. q. lb.	T. c. q. lb.	T. c. q. lb.	T. c. q. lb.	T. c. q. lb.	T. c. q. lb.	T. c. q. lb.	T. c. q. lb.	T. c. q. lb.	T. c. q. lb.	T. c. q. lb.	T. c. q. lb.	T. c. q. lb.	T. c. q. lb.
Issues per period ..	8 13 2 8	6 4 1 3	8 6 1 20	6 18 1 25	7 11 2 13	8 15 3 18	4 9 3 0	7 11 0 20	6 6 1 5	9 1 3 20	5 9 1 0	6 4 0 9	10 15 1 9	96 8 0 10