4. Summary of Causes.

Summary of Causes.	Auckland.	Balclutha.	Christchurch.	Dannevirke.	Dargaville.	Dunedin.	Eltham.	Feilding.	Foxton.	Gisborne.	Greymouth.	Hamilton.	Hastings.	Hawera.	Hokitika.	Invercargill.	Kaiapoi.	Kaitangata.	Lawrence.	Levin.	Masterton.	Milton.	New Plymouth.	Napier.	Oamaru.	Ohakune.	Palmerston North.	Petone.	Port Chalmers.	Rotorua.	Taumarunui.	Tauranga.	Te Aroha.	Timaru.	Waihi.	Waitara.	Wanganui.	Westport.	Whangarei.	Totals.
Ashes, live	1	1	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	12
Benzine—proximity to lights	..	..	1	2	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	13
Birds' nests	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
Candles—drapery, &c., in contact	8	..	2	..	..	8	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..	2	..	..	26
Clothes, airing before fire	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	7
Defective building	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
Defective chimneys, hearths	2	..	9	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	22
Defective hot-water services	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	5
Electricity—short-circuits, fusing of wires	20	..	3	..	..	2	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..	..	34
Electricity—irons left switched on	2	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8
Electricity—faulty installations	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Fireworks, sparks from	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5
Gas—defective fittings	1	..	3	..	..	1	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	9
Gas rings, stoves	1	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	9
Incendiarism	3	..	3	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	..	..	21
Kerosene heaters, incubators	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3
Lamp-explosions	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5
Matches, children with	3	..	4	1	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13
Matches, thrown down	1	..	6	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	6	..	..	19
Miscellaneous causes	3	..	4	1	..	8	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	21
Motors back-firing, &c.	6	..	11	..	1	10	..	..	..	2	..	3	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	1	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..	5	..	1	47
Motor-garages	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	2	..	..	10
Naked lights	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	9
Overheating beeswax, fat, &c.	4	..	1	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	14
Overheating machinery, exhaust-pipes	1	..	5	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	11
Overheating tar	5	..	1	..	..	2	..	2	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	16
Overheating wood, proximity to furnaces	3	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	7
Painters burning off paint	..	..	3	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	13
Picture-films	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Smoking	2	..	4	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	12
Smoking cigarette-butts	5	..	4	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	..	..	4	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	..	1	..	..	22
Sparks from chimneys	..	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10
Sparks from copper-fires	7	..	9	..	1	4	..	..	..	2	..	1	1	..	1	4	..	..	..	..	1	..	..	2	..	..	4	..	..	1	..	..	..	2	2	..	..	..	..	42
Sparks from engines	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	5
Sparks from fireplaces, furnaces	5	1	10	..	..	3	..	..	..	1	2	4	..	1	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	3	..	..	36
Sparks from other fires	3	..	1	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	16
Spontaneous combustion	1	..	7	..	..	..	..	..	1	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	14
Unknown	32	..	20	3	2	35	..	3	1	5	4	4	7	4	..	13	3	1	2	3	7	2	2	14	4	3	11	2	1	1	2	2	4	5	5	..	2	..	4	213
Totals	129	2	132	7	4	121	..	7	2	21	11	20	14	6	3	40	3	2	2	5	21	3	11	28	6	3	36	3	2	9	7	5	7	14	16	1	32	..	6	714